

LOCATIE	Hondstraat 14 Hekwerk voor de Luthersekerk
GEGEVENS	Objectnaam: Hekwerk voor de Luthersekerk
STATUS	Waardevol cultuurhistorisch element
FOTO'S	 <p><i>Hekwerk voor de Luthersekerk</i></p>
OMSCHRIJVING	<p>Objectbeschrijving: Decoratief smeedijzeren hekwerk met verticale spijlen. Het hek rust op een hardstenen basement dat een geprofileerde bovenrand heeft. De spijlen zijn in de onderste zone alternerend verdubbeld. De spijlen zijn met pijlpunten bekroond. In de centrale doorgang zijn twee draaihekken geplaatst die samen aan de bovenzijde zijn getoogd.</p>
WAARDERING	Het hekwerk is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de vroeg twintigste-eeuwse inrichting van het plein voor de Luthersekerk. Het hekwerk is daarnaast van kunsthistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteit van het smeedwerk.
RICHTLIJNEN	<p>Algemeen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende panden, alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1 van dit rapport. • Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische attentiegebieden en beschermde stadsgezichten, zie paragraaf 2.3 van dit rapport. <p>Objectgericht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen aanvullende richtlijnen.